

Wyniki Szybkiego Doboru Grzejników PURMO

Adres:

Budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury w m. Rzeczyca

Wyniki doboru grzejników:

Pomieszczenie	Q	Dobrane grzejnik	L	H	G	Numer katalogowy
	W		[m]	[m]	[m]	
Pom. 1	9003	CV22-60	2,00	0,60	0,10	4 szt. grzejniki istniejące
Pom. 2	3552	CV11-60	1,20	0,60	0,06	3 szt.
Pom. 3	1984	CV22-60	1,20	0,60	0,10	1 szt.
Pom. 4	2937	CV11-60	1,80	0,60	0,06	2 szt.
Pom. 5	2504	CV11-60	1,20	0,60	0,06	3 szt.
Pom. 6	343	CV11-60	0,50	0,60	0,06	1 szt.
Pom. 7	1095	CV11-60	0,70	0,60	0,06	2 szt.
Pom. 8	1988	CV11-60	1,20	0,60	0,06	2 szt.
Pom. 9	1503	CV22-60	1,10	0,60	0,10	1 szt.
Pom. 10	4621	CV11-60	1,10	0,60	0,06	5 szt.
Pom. 11	2909	CV22-60	1,10	0,60	0,10	2 szt.
Pom. 12	603	CV22-60	0,40	0,60	0,10	1 szt. grzejniki istniejące
Pom. 13	584	CV22-60	0,40	0,60	0,10	1 szt. grzejniki istniejące
Pom. 14	5494	CV21S-60	1,20	0,60	0,07	4 szt.

Zestawienie materiałów:

Typ	Symbol	L	H	Numer katalogowy	Ilość	Producent
		[m]	m		[szt.]	
☐	CV11-60	0,50	0,600		1	
☐	CV11-60	0,70	0,600		2	
☐	CV11-60	1,10	0,600		5	
☐	CV11-60	1,20	0,600		5	
☐	CV11-60	1,80	0,600		2	
☐	CV21S-60	1,20	0,600		4	
☐	CV22-60	0,40	0,600		2	
☐	CV22-60	1,10	0,600		3	
☐	CV22-60	1,20	0,600		4	
☐	CV22-60	2,00	0,600		4	